



Technický list výrobku

Vyhotoveno: 10. 03. 2014

Aktualizace: 21. 03. 2024

BULDOK ČISTÉ ODPADY – EXTRA SILNÝ

BULDOK ČISTÉ ODPADY – EXTRA SILNÝ čistí, odmašťuje, rozpouští vlasy a jiné organické zbytky v sifonech a domovních odpadech z kuchyní, koupelen apod.

Použití

- udržování domácího odpadního potrubí v průchodném a čistém stavu

Výhody

▪ snadno použitelný	▪ rozpouští drobný kuchyňský odpad, tuk, vlasy, papír, vatu
▪ čistí, odmašťuje	

Pracovní postup

Do sifonu přes umývadlo, výlevku či vanu nebo do WC nalijte asi 1/2 litru velmi teplé vody a potom nasypejte 4 víčka BULDOKU. Nechte působit asi 10 minut a důkladně propláchněte horkou vodou (použití vařící vody je nejúčinnější). Při větším zanesení postup opakujte, dále udržujte odpady čisté preventivním používáním po asi dvou týdnech.

Technické údaje

▪ Účinná látka	hydroxid sodný
▪ Konzistence	bílé perličky nebo pecičky
▪ Dávkování	4 víčka balení
▪ Hodnota pH	přípravek a všechny jeho roztoky jsou silně alkalické
▪ Rozpustnost ve vodě	1090 g/l (20 °C)

Upozornění

Při používání dochází k bouřlivé reakci a prudkému ohřátí čistěného odpadu. Může dojít k vystříknutí a následnému poleptání. Vždy používejte gumové rukavice a těsné ochranné brýle. Dávky přípravku nenavýšujte - čistící proces opakujte. **NEPOUŽÍVEJTE NA HLINÍKOVÉ POTRUBÍ!** Nepoužívejte jinak, než je uvedeno v návodu! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Čištění

Použité nářadí po aplikaci důkladně omyjte vodou. Je-li potřeba, zneutralizujte ve vodě rozpuštěnou kyselinou citronovou.

Skladování

Záruční doba je 5 let od data na obale při skladování v původním těsně uzavřeném balení, na suchých místech.

Bezpečnost

Informace o nebezpečí: H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

BULDOK ČISTÉ ODPADY – EXTRA SILNÝ

Bezpečnostní pokyny

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dýmy/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. Nevvolávejte zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel. 224919293, 224915402.
P501 Odstraňte obal/obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Přepravní pokyny – ADR: UN 1823, třída 8.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

První pomoc

Viz. sdružené P věty výše.

Zneškodnění

Prázdné obaly po důkladném, opakovaném vypláchnutí horkou vodou odevzdejte do tříděného odpadu k recyklaci. Přípravek plně spotřebujte, nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Balení

Obj. číslo: 2710382 BULDOK Čisté odpady extra silný 0,75 kg, 12 ks v kartonu
--